

HX601B 智能压力校验仪操作示意图



第一步：连接端子：选择相应的测量功能（1），将测试线接入端口。

第二步：打开电源：轻按开机按键（2），打开电源，进入显示界面。

第三步：功能选择：轻按测量键（3），选择不同类别测量功能组合。

第四步：选择单位：轻按单位键（4），从9个单位中选择所需单位。

第五步：清零漂移：轻按漂移键（5），消除因环境所带来的漂移值。

第六步：选择校准（6）：校准本台仪表压力零点、满程及线性修正。

第七步：打开背光：轻按背光键（7），在光线不足环境中轻松读数。